



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 23/07/2026	LOCALITA' AUTOCARROZZERIA SALMI ERMES DI SALMI RICCARDO E RO, Via Francesco Luigi Ferrari 22, 44122, FERRARA (FE)											
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190 CV Super Business AT8 Q4 Sport utility veh						TARGA GJ897YL		TELAIO ZARPAHBX3N7D36110		1° IMMATRICOLAZ. 31/03/2022		
KM. 145784	COLORE. Blu Anodizzato			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	presa in carico									0,01		0,01
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	#PRM# Parabrezza											
1981	Paraurti ant. P/sensori parcheggio	L	1,10	L		L	3,40					
1981	Scomposizione paraurti		1,70									
0556	#GR-ZB# Cofano ant.	M	0,45	L	1,20	M	2,50					
3447	#GR-ZB# Tetto	L	2,20	M	1,50	M	4,00					
1945	#PRM# Parafango post. DX											
3883	#GR-ZB# Ossatura vani porte con parafango post. SX	L	0,50	L	0,40	L	1,10					
2187	#PRM# Porta post. SX											
1945	#PRM# Parafango post. SX											
0454	Catarifrangente post. DX	S	0,10	S		S				17,30	S17	14,36
1323	#PRM# Copertura centr. paraurti post. primer											
5506	#PRM# Paraurti post. p/inf.											
2187	Porta post. DX	L	0,80			M	2,40					
1443	#PRM# Maniglia porta ant. MY22> DX											
1621	#PRM# Modanatura sottoporta DX											
	#PRM# indicatore direzione DX											
1935	#PRM# Parafango ant. DX											
TOTALE TEMPI		SR 6,85		LA 3,10		VE 13,40		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 14,37		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 2,01		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,54		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 5,15		TOTALE ORE VERNICIATURA 18,55				
NOTE Pneumatico ant dx - Michelin - 235/60/18 - estivo - 6 mm Pneumatico ant sx - Michelin - 235/60/18 - estivo - 6 mm Pneumatico post dx - Michelin - 235/60/18 - estivo - 6 mm Pneumatico post sx - Michelin - 235/60/18 - estivo - 6 mm CDC copia conforme, Periziato con tempo sereno						RICAMBI		14,37				
						MATER. DI CONSUMO ORE 18,55 €/ORA 12,00		222,60				
						USO DIME		0,00				
						SMALTIMENTO RIFIUTI		18,23				
						MANODOPERA CARR. ORE 28,50 €/ORA 45,00		1282,50				
						MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00				
						IMPONIBILE		1537,70				
						IVA		338,29				
						TOTALE COMPLESSIVO		1875,99				
CODICE PERITO 103	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 4			FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 23/07/2026	LOCATION AUTOCARROZZERIA SALMI ERMES DI SALMI RICCARDO E RO, Via Francesco Luigi Ferrari 22, 44122, FERRARA (FE)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD 190 CV Super Business AT8 Q4 Sport utility veh						PLATE GJ897YL		CHASSIS ZARPAHBX3N7D36110		1st REGISTRATION. 31/03/2022		
KM. 145784	COLOR. Blu anodizzato			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Taking charge									0,01		0,01
	#PRM# Left front wheel damaged											
	#PRM# Windscreen											
1981	Paraurti front p/sensori parking area	L	1,10	L		L	3,40					
1981	Bumper dismantling		1,70									
0556	Front lid	M	0,45	L	1,20	M	2,50					
3447	Roof	L	2,20	M	1,50	M	4,00					
1945	#PRM# Rear fender Dx											
3883	Door perimeter substructure complete with rear fen Sx	L	0,50	L	0,40	L	1,10					
2187	#PRM# Rear door Sx											
1945	#PRM# Rear fender Sx											
0454	Rear reflector Dx	S	0,10	S		S				17,30	S17	14,36
1323	#PRM# Coverage central bumper rear primer											
5506	#PRM# Rear bumper, lower part											
2187	Rear door Dx	L	0,80			M	2,40					
1443	#PRM# Handle brings front my22> Dx											
1621	#PRM# Sill trim moulding Dx											
	#PRM# Indicatore direction Dx											
1935	#PRM# Front fender Dx											
TOTAL TIMES		SR 6,85		LA 3,10		VE 13,40		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 14,37		
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 2,01		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,54		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 5,15		TOTAL PAINTING HOURS 18,55				
NOTE Right front tire - Michelin - 235/60/18 - Summer - 6 mm Left front tire - Michelin - 235/60/18 - Summer - 6 mm Right rear tire - Michelin - 235/60/18 - Summer - 6 mm Left rear tire - Michelin - 235/60/18 - Summer - 6 mm Cdc copia compliant , Appraised in clear weather								SPARE PARTS		14,37		
								MATER. CONSUMPTION HOURS 18,55€/HOUR 12,00		222,60		
								USE TEMPLATES		0,00		
								WASTING DISPOSAL		18,23		
								LABOR CARR. HOURS 28,50€/HOUR 45,00		1282,50		
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00		
								TAXABLE		1537,70		
								VAT		338,29		
TOTAL		1875,99										
EXPERT CODE 103	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000		STOP TECHNICIAN DAYS 4			SHEET 1			

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers