



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 19/06/2026	LOCALITA' REGINAUTO SRL , Via Campania 229, 80078, Pozzuoli (NA)														
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) FIAT 500 (PC) 1.0 70CV IBRIDO CONNECT FP						TARGA GJ747YS		TELAIO ZFACF1DJ2NKG17626		1° IMMATRICOLAZ. 11/04/2022					
KM. 51130	COLORE. Nero Vesuvio			TIPO SMALTO METALL/DOPPIO											
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa			
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO						
	Revisione Ministeriale									64,77		64,77			
	Pneum. post sx Non conforme al Cds														
	Disco ruota anteriore dx danneggiato									80,00		80,00			
	#PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato														
	Disco ruota posteriore dx danneggiato									80,00		80,00			
	Carta di circolazione									150,00		150,00			
	Revisione Ministeriale non verificabile														
1981	#DE# Paraurti ant.	L	0,80	L		L	2,10								
1981	Scomposizione paraurti		0,50												
0362	#PRM# Calotta retrovisore est. SX														
2168	#DE# Porta ant. SX	L	0,45	L		L	1,35								
2209	Portello post.	L	0,25	L		L	1,05								
0362	Calotta retrovisore est. DX	S		S		S				36,29	S17	30,12			
1935	#DE# Parafango ant. DX	L	0,35	L		L	0,85								
TOTALE TEMPI				SR 2,35		LA 0,00		VE 5,35		ME 0,00		TOTALE RICAMBI 404,89			
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %		0,80		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE		0,62		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA		1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 3,02		TOTALE ORE VERNICIATURA 8,37	
NOTE Pneumatico ant dx - Continental - 185/55/15 - invernale - 6.5 mm Pneumatico ant sx - Continental - 185/55/15 - estivo - 3 mm Pneumatico post dx - Aplus - 185/55/15 - estivo - 6.5 mm Pneumatico post sx - Continental - 185/55/15 - estivo - 5.5 mm Ruotino Carta di circolazione originale non presente, Periziato con tempo sereno Segnalata spia avaria pneumatici* CDC assente*								RICAMBI		404,89					
								MATER. DI CONSUMO ORE 8,37 € /ORA 12,00		100,44					
								USO DIME		0,00					
								SMALTIMENTO RIFIUTI		11,85					
								MANODOPERA CARR. ORE 10,72 € /ORA 45,00		482,40					
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 € /ORA 45,00		0,00					
								IMPONIBILE		999,58					
								IVA		219,91					
								TOTALE COMPLESSIVO		1219,49					
CODICE PERITO 346		FIRMA			RUOLO N. 0000			FERMO TECNICO GIORNI 2			FOGLIO 1				

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 19/06/2026	LOCATION REGINAUTO SRL , Via Campania 229, 80078, Pozzuoli (NA)											
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) FIAT 500 (PC) 1.0 70CV IBRIDO CONNECT FP						PLATE GJ747YS		CHASSIS ZFACF1DJ2NKG17626		1st REGISTRATION. 11/04/2022		
KM. 51130	COLOR. Nero vesuvio			ENAMEL TYPE Metall/doppio								
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded	
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME			
	Periodical inspection ministerial									64,77		64,77
	Tire rear left non compliant to the cds											
	Right front wheel damaged									80,00		80,00
	#PRM# Left rear wheel damaged											
	Right rear wheel damaged									80,00		80,00
	Registration certificate									150,00		150,00
	Periodical inspection ministerial not verificabile											
1981	#DE# Front bumper	L	0,80	L		L	2,10					
1981	Bumper dismantling		0,50									
0362	#PRM# Ext. rear view mirror shell Sx											
2168	#DE# Front door Sx	L	0,45	L		L	1,35					
2209	Tailgate	L	0,25	L		L	1,05					
0362	Ext. rear view mirror shell Dx	S		S		S				36,29	S17	30,12
1935	#DE# Front fender Dx	L	0,35	L		L	0,85					
TOTAL TIMES			SR 2,35		LA 0,00		VE 5,35		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 404,89	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 0,80		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 0,62		ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60		TOTAL ADDITIONAL HOURS 3,02		TOTAL PAINTING HOURS 8,37				
NOTE Right front tire - Continental - 185/55/15 - Winter - 6.5 mm Left front tire - Continental - 185/55/15 - Summer - 3 mm Right rear tire - Aplus - 185/55/15 - Summer - 6.5 mm Left rear tire - Continental - 185/55/15 - Summer - 5.5 mm Spare wheel Paper from circulation originale not present , Appraised in clear weather Segnalata spia avaria pneumatici* CDC assente*								SPARE PARTS		404,89		
								MATER. CONSUMPTION HOURS 8,37 €/HOUR 12,00		100,44		
								USE TEMPLATES		0,00		
								WASTING DISPOSAL		11,85		
								LABOR CARR. HOURS 10,72€/HOUR 45,00		482,40		
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00		
								TAXABLE		999,58		
								VAT		219,91		
								TOTAL		1219,49		
EXPERT CODE 346	SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 2			SHEET 1		

Legend

Ff: forfait

Prm: reminder

De: lack of execution

Gr: hail

Mac: stained

Nu: normal wear

Srg: stickers