



Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

DATA PERIZIA 31/07/2026		LOCALITA' CENTRO LAZIO SRL, Strada Statale 155 Montelena 106, 3011, Alatri (FR)										
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) BMW X5 (PC) XDRIVE 25D BUSINESS AUTOM. FP						TARGA GJ305YR		TELAIO WBACV410309L63681		1° IMMATRICOLAZ. 07/04/2022		
KM. 95328		COLORE. Tanzanite Blue Bmw I				TIPO SMALTO METALL/DOPPIO						
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Kit gonfiaggio									100,00		100,00
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
1981	Paraurti ant. primer	L		L		L	0,60					
1981	Scomposizione paraurti		1,80									
0556	#GR-ZB# Cofano ant.	M	0,50	M	1,30	M	2,40					
0362	#PRM# Calotta retrovisore est. primer DX											
8661	Fanalino lat. retrovisore est. DX	S		S		S				50,69	S17	42,07
2187	Porta post. DX	L	0,65	L	0,50	L	1,00					
1515	Modanatura arco passaruota post. DX	S	0,20	S		S				142,72	S17	118,46
2609	Rivestimento inf. paraurti post.	S		S		S				109,61	S17	90,98
2168	#PRM# Porta ant. SX											
3883	#PRM# Ossatura vani porte SX											
3883	#PRM# Ossatura vani porte DX											
3447	#GR-ZB# Tetto	G	7,30	G	4,85	G	7,50					
TOTALE TEMPI						SR 10,45	LA 6,65	VE 11,50	ME 0,00	TOTALE RICAMBI 351,51		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 1,73		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE 1,32		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 4,65		TOTALE ORE VERNICIATURA 16,15				
NOTE Pneumatico ant dx - Goodyear - 255/55/18 - estivo - 10 mm Pneumatico ant sx - Goodyear - 255/55/18 - estivo - 10 mm Pneumatico post dx - Goodyear - 255/55/18 - estivo - 10 mm Pneumatico post sx - Goodyear - 255/55/18 - estivo - 10 mm Periziato con tempo sereno								RICAMBI		351,51		
								MATER. DI CONSUMO ORE 16,15 €/ORA 12,00		193,80		
								USO DIME		0,00		
								SMALTIMENTO RIFIUTI		24,50		
								MANODOPERA CARR. ORE 33,25 €/ORA 45,00		1496,25		
								MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 45,00		0,00		
								IMPONIBILE		2066,06		
								IVA		454,53		
								TOTALE COMPLESSIVO		2520,59		
CODICE PERITO 205		FIRMA				RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 5		FOGLIO 1		

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi



Via Fratelli Gracchi 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
www.dekra-automotivesolutions.com

CUSTOMER:
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
VIALE LUCA GAURICO 187
00143 - Roma

APPRAISAL DATE 31/07/2026		LOCATION CENTRO LAZIO SRL, Strada Statale 155 Montelena 106, 3011, Alatri (FR)												
VEHICLE (BRAND - MODEL - VERSION) BMW X5 (PC) XDRIVE 25D BUSINESS AUTOM. FP					PLATE GJ305YR		CHASSIS WBACV410309L63681		1st REGISTRATION. 07/04/2022					
KM. 95328		COLOR. Tanzanite blue bmw i			ENAMEL TYPE Metall/doppio									
PART CODE	ITEMS OF DAMAGE SPARE PARTS LIST UPDATED TO	SR		LA		VE		ME		PRICE LIST	DCMS SPARE PARTS % VAT excluded			
		Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME	Diff.	TIME					
	Tire inflation kit									100,00		100,00		
	#PRM# Left front wheel damaged													
1981	Front bumper primer	L		L		L	0,60							
1981	Bumper dismantling		1,80											
0556	Front lid	M	0,50	M	1,30	M	2,40							
0362	#PRM# Shell rearview mirror ext. primer Dx													
8661	External rear view mirror turn indicator Dx	S		S		S				50,69	S17	42,07		
2187	Rear door Dx	L	0,65	L	0,50	L	1,00							
1515	Rear wheel arch moulding Dx	S	0,20	S		S				142,72	S17	118,46		
2609	Lower trim of rear bumper	S		S		S				109,61	S17	90,98		
2168	#PRM# Front door Sx													
3883	#PRM# Door perimeter substructure Sx													
3883	#PRM# Door perimeter substructure Dx													
3447	Roof	G	7,30	G	4,85	G	7,50							
TOTAL TIMES					SR 10,45		LA 6,65		VE 11,50		ME 0,00		TOTAL SPARE PARTS 351,51	
DOUBLE LAYER SUPPLEMENT HOURS 15 % 1,73		FINISHING SUPPLEMENT HOURS 10 % MAX 3 HOURS 1,32			ADDITIONAL HOURS FOR PAINTING 1,60			TOTAL ADDITIONAL HOURS 4,65			TOTAL PAINTING HOURS 16,15			
NOTE Right front tire - Goodyear - 255/55/18 - Summer - 10 mm Left front tire - Goodyear - 255/55/18 - Summer - 10 mm Right rear tire - Goodyear - 255/55/18 - Summer - 10 mm Left rear tire - Goodyear - 255/55/18 - Summer - 10 mm Appraised in clear weather								SPARE PARTS		351,51				
								MATER. CONSUMPTION HOURS 16,15€/HOUR 12,00		193,80				
								USE TEMPLATES		0,00				
								WASTING DISPOSAL		24,50				
								LABOR CARR. HOURS 33,25€/HOUR 45,00		1496,25				
								LABOR MECH. HOURS 0,00 €/HOUR 45,00		0,00				
								TAXABLE		2066,06				
								VAT		454,53				
								TOTAL		2520,59				
EXPERT CODE 205		SIGNATURE			ROLE NUMBER 0000			STOP TECHNICIAN DAYS 5			SHEET 1			

Legend
Ff: forfait Prm: reminder De: lack of execution Gr: hail Mac: stained Nu: normal wear Srg: stickers